

CE	Cours d'eau				OPA	CD	APN	FDPPMA	AFB	DDT	Conclusion de la commission	
NCE	Non Cours d'eau	Avis PreCCE										Commentaires
31-ZONE7-0019	ruisseau de la conté	Maintien			abs	/	CE	CE	/	Déc	CE	DDT : Découpage au bois. Conclusion : Cours d'eau sur l'ensemble du tronçon
31-ZONE7-0925	ruisseau de boudigues	Maintien			abs	/	CE	CE	/	CE	CE	Lit marqué et différencié. Débit constaté
31-ZONE7-0935	ruisseau de couas	Maintien		Amont	NCE	/	CE	/	NCE	NCE	NCE	Découpage au début du second bois.
				Aval	CE	/	CE	/	CE	CE	CE	APN : Présence d'une « mouillère » en amont du découpage.
31-ZONE7-0936	ruisseau de l'hourmagne	Terrain			NCE	/	NCE	NCE	/	NCE	NCE	Fonctionnement de ravine
31-ZONE7-1025	ruisseau des caquettes	Maintien			NCE	/	CE	CE	/	CE	CE	Lit marqué et différencié. Débit constaté. Constat : Si le tronçon était entretenu avec de bonnes pratiques, le cours d'eau serait en meilleur état.
31-ZONE7-1082	ruisseau du bernès	Maintien			abs	/	CE	CE	/	CE	CE	Continuité tronçon 1299
31-ZONE7-1177	la saugle	Maintien		Amont	NCE	/	NCE	NCE	/	NCE	NCE	APN : Découpage au bosquet (20m en amont de la route)
				Aval	CE	/	CE	CE	/	CE	CE	Conclusion : Découpage au niveau de la route
31-ZONE7-1280	ruisseau du compas ou du bartet	Maintien			abs	/	CE	CE	/	CE	CE	Lit marqué et différencié. Débit constaté
31-ZONE7-1299	ruisseau du bernès	Maintien			abs	/	CE	CE	/	CE	CE	Lit marqué. Débit constaté. Présence de Gammares dans le lit.
31-ZONE7-1369	ruisseau blan	Maintien			NCE	/	CE	/	CE	CE	CE	
31-ZONE7-1374	ruisseau de bioquent	Maintien			NCE	/	CE	/	CE	CE	CE	
31-ZONE7-1389	ruisseau du bernès	Maintien			abs	/	CE	CE	/	CE	CE	Continuité tronçon 1299

31-ZONE7-1406	ruisseau d'en matiou	Maintien			NCE	/	CE	/	/	CE	CE	Nommé présent sur carte d'état major. DDT souhaiterait revoir le tronçon pendant une autre saison
31-ZONE7-1467	ruisseau d'empessègue	Maintien			abs	/	CE	/	CE	CE	CE	Présence d'une succession de mares en amont du tronçon. Font office de source au cours d'eau.
31-ZONE7-1553	ruisseau de la seyguade de devant	Maintien		Amont	NCE	/	NCE	NCE	/	NCE	NCE	Découpage au bois. Amont : Non cours d'eau. Aval : Cours d'eau
				Aval	CE	/	CE	CE	/	CE	CE	
31-ZONE7-1766	ruisseau de ségas	Maintien			NCE	/	CE	CE	/	CE	CE	Tronçon en aval busé au niveau du champs. Pas d'enjeu sur ce tronçon.
31-ZONE7-1850	ruisseau de sabalos	Maintien		Amont	NCE	/	NCE	/	/	NCE	NCE	DDT et OPA découpage au milieu du second bosquet (carte IGN). APN : Découpage à la fin du 1 <sup>er</sup> bois.
				Aval	CE	/	CE	/	/	CE	CE	
31-ZONE7-1851	ruisseau de goudex	Maintien		Amont	abs	/	NCE	NCE	/	NCE	NCE	Découpage au tiers aval. Cours d'eau à partir du tiers. Cours d'eau situé à l'aval d'une Zone Humide.
				Aval	abs	/	CE	CE	/	CE	CE	
31-ZONE7-1864	ruisseau de la bourdasse	Maintien			abs	/	CE	/	CE	CE	CE	Continuité tronçon 1986
31-ZONE7-1865	ruisseau de l'hourmagne	Terrain			NCE	/	CE	CE	/	CE	CE	Continuité tronçon 1889
31-ZONE7-1889	ruisseau de l'hourmagne	Terrain			NCE	/	CE	CE	/	CE	CE	Lit marqué. Débit constaté
31-ZONE7-1985	ruisseau de magourat	Maintien			CE	/	CE	/	/	CE	CE	Nommé, débit constaté, lit marqué et différencié
31-ZONE7-1986	ruisseau de la bourdasse	Maintien			abs	/	CE	/	CE	CE	CE	Lit marqué et différencié. Débit constaté dès l'amont
31-ZONE7-2000	ruisseau des monges	Maintien			NCE	/	CE	/	/	CE	CE	
31-ZONE7-2216	la savère	Maintien			abs	/	CE	CE	/	CE	CE	Lit marqué et différencié. Débit constaté
31-ZONE7-2250	ruisseau des caquettes	Maintien			NCE	/	NCE	NCE	/	NCE	NCE	
31-ZONE7-2269	NR	Terrain			CE-Busé	/	CE-Busé	CE-Busé	/	CE-Busé	CE-Busé	Cours d'eau busé
31-ZONE7-2353	NR	Maintien			NCE	/	CE	/	/	CE	CE	Source du tronçon 4291

31-ZONE7-2483	NR	Maintien			abs	/	CE	CE	/	CE	<b>CE</b>	Lit marqué et différencié. Débit constaté
31-ZONE7-2490	NR	Maintien			abs	/	CE	/	/	CE	<b>CE</b>	Continuité tronçon 4442
31-ZONE7-2497	NR	Maintien			abs	/	CE	/	CE	CE	<b>CE</b>	Continuité tronçon 3782
31-ZONE7-2581	NR	Maintien			abs	/	CE	/	CE	CE	<b>CE</b>	Continuité tronçon 3782
31-ZONE7-2593	NR	Terrain			CE	/	CE	/	CE	CE	<b>CE</b>	Continuité tronçon 4598
31-ZONE7-2595	NR	Maintien			NCE	/	CE	/	CE	CE	<b>CE</b>	Continuité tronçon 4601
31-ZONE7-2618	NR	Maintien			abs	/	CE	/	/	CE	<b>CE</b>	continuité tronçon 4442
31-ZONE7-2646	NR	Terrain		Amont	abs	/	NCE	NCE	/	NCE	<b>NCE</b>	Découpage au niveau de la route la plus en aval (à proximité de Poucourin sur les cartes IGN).
				Aval	abs	/	CE	CE	/	CE	<b>CE</b>	
31-ZONE7-2745	NR	Terrain			NCE	/	NCE	NCE	/	NCE	<b>NCE</b>	Fonctionnement de ravine
31-ZONE7-2924	NR	Terrain			NCE	/	CE	CE	/	CE	<b>CE</b>	Lit marqué et différencié. Débit constaté
31-ZONE7-2925	NR	Terrain			NCE	/	CE	CE	/	CE	<b>CE</b>	Lit marqué et différencié. Débit constaté
31-ZONE7-2928	NR	Terrain			NCE	/	CE	CE	/	CE	<b>CE</b>	Lit marqué et différencié. Débit constaté
31-ZONE7-2938	NR	Terrain			NCE	/	NCE	NCE	/	NCE	<b>NCE</b>	
31-ZONE7-3607	NR	Terrain		Amont	abs	/	NCE	NCE	/	NCE	<b>NCE</b>	Découpage au niveau de la D17
				Aval	abs	/	CE	CE	/	CE	<b>CE</b>	
31-ZONE7-3779	NR	Maintien			abs	/	CE	/	CE	CE	<b>CE</b>	continuité tronçon 3782
31-ZONE7-3782	NR	Maintien			abs	/	CE	/	CE	CE	<b>CE</b>	
31-ZONE7-3806	NR	Terrain			NCE	/	Déc	/	NCE	Déc	<b>NCE</b>	Il s'avère que le point de découpage convenu lors de la CCE est en deçà du 1/3 aval, le tronçon est donc déclassé.
31-ZONE7-3898	NR	Maintien			NCE	/	CE	/	/	CE	<b>CE</b>	Lit marqué et différencié. Débit constaté
31-ZONE7-4008	NR	Terrain		Amont	NCE	/	CE	/	NCE	NCE	<b>NCE</b>	Découpage au niveau du lieu-dit Adoue sur les cartes IGN (environ au 1/3 amont)
				Aval	CE	/	CE	/	CE	CE	<b>CE</b>	
31-ZONE7-4009	NR	Terrain			CE	/	CE	/	CE	CE	<b>CE</b>	continuité tronçon 4008/4598
31-ZONE7-4058	NR	Maintien		Amont	abs	/	NCE	/	NCE	NCE	<b>NCE</b>	Amont inexistant. Découpage au niveau de la séparation des parcelles (photo aérienne)
				Aval	abs	/	CE	/	CE	CE	<b>CE</b>	

31-ZONE7-4063	NR	Maintien			abs	/	CE	/	CE	CE	<b>CE</b>	Lit marqué. Débit constaté
31-ZONE7-4066	NR	Maintien			abs	/	CE	/	CE	CE	<b>CE</b>	Lit marqué. Débit constaté
31-ZONE7-4077	NR	Maintien		Amont	NCE	/	NCE	/	/	NCE	<b>NCE</b>	Découpage à l'aval du bois situé en rive gauche du tronçon
				Aval	CE	/	CE	/	/	CE	<b>CE</b>	
31-ZONE7-4079	NR	Maintien			NCE	/	CE	/	/	CE	<b>CE</b>	continuité tronçon 4089
31-ZONE7-4089	NR	Maintien			NCE	/	CE	/	/	CE	<b>CE</b>	lit large, marqué et différencié/ ripisylve épaisse sur l'ensemble du tronçon
31-ZONE7-4100	NR	Maintien			abs	/	CE	/	CE	CE	<b>CE</b>	continuité tronçon 4063
31-ZONE7-4142	NR	Maintien			Déc	/	CE	/	/	CE	<b>CE</b>	OPA découpage au niveau de la D78. OPA souhaite revoir ultérieurement le tronçon. Curage récent sur l'ensemble du tronçon. Lit marqué et débit.
31-ZONE7-4144	NR	Maintien			NCE	/	CE	/	/	CE	<b>CE</b>	OPA souhaite revoir ultérieurement le tronçon. Curage récent sur l'ensemble du tronçon. Lit marqué et débit.
31-ZONE7-4291	NR	Maintien			NCE	/	CE	/	/	CE	<b>CE</b>	Débit, lit marqué et source
31-ZONE7-4333	NR	Maintien		Amont	abs	/	NCE	NCE	/	NCE	<b>NCE</b>	Découpage à la moitié du tronçon. Amont CE : Aval NCE Découpage des 170 premiers mètres.
				Aval	abs	/	CE	CE	/	CE	<b>CE</b>	
31-ZONE7-4342	NR	Maintien		Amont	NCE	/	NCE	/	/	NCE	<b>NCE</b>	Amont inexistant. Aval lit marqué et différencié, débit constaté.
				Aval	CE	/	CE	/	/	CE	<b>CE</b>	
31-ZONE7-4346	NR	Maintien			abs	/	NCE	NCE	/	NCE	<b>NCE</b>	Drain comblé.
31-ZONE7-4353	NR	Maintien			abs	/	CE	CE	/	CE	<b>CE</b>	Lit marqué et différencié. Débit constaté
31-ZONE7-4354	NR	Maintien			abs	/	NCE	NCE	/	NCE	<b>NCE</b>	Drain très comblé.

31-ZONE7-4422	NR	Maintien			CE	/	CE	/	/	CE	<b>CE</b>	Cours d'eau comblé, débit constaté, lit marqué et différencié.
31-ZONE7-4442	NR	Maintien		Amont	abs	/	NCE	/	/	NCE	<b>NCE</b>	Découpage au niveau de la séparation entre la route et le tronçon à l'amont. APN : source ZH située à ce niveau.
				Aval	abs	/	CE	/	/	CE	<b>CE</b>	
31-ZONE7-4444	NR	Maintien		Amont	NCE	/	CE-Busé	/	/	CE-Busé	<b>CE-Busé</b>	Amont CE-busé Source Etang en amont du tronçon busé. Tronçon aval récemment curé
				Aval	NCE	/	CE	/	/	CE	<b>CE</b>	
31-ZONE7-4522	NR	Terrain			NCE	/	CE	CE	/	CE	<b>CE</b>	Lit marqué et différencié. Débit constaté
31-ZONE7-4544	NR	Terrain			NCE	/	CE	CE	/	CE	<b>CE</b>	continuité tronçon 4522
31-ZONE7-4575	NR	Maintien		Amont	abs	/	NCE	/	NCE	NCE	<b>NCE</b>	APN : Découpage au niveau du chemin communal. Conclusion CCE : Découpage à l'aval du lieu-dit « Navarre ».
				Aval	abs	/	CE	/	CE	CE	<b>CE</b>	
31-ZONE7-4598	NR	Terrain			Déc	/	CE	/	CE	CE	<b>CE</b>	OPA découpage au 1/3 amont Conclusion : CE
31-ZONE7-4600	NR	Terrain			CE	/	CE	/	CE	CE	<b>CE</b>	continuité tronçon 4603
31-ZONE7-4601	NR	Maintien			NCE	/	CE	/	CE	CE	<b>CE</b>	APN : présence de trichoptères
31-ZONE7-4603	NR	Terrain			CE	/	CE	/	CE	CE	<b>CE</b>	continuité tronçon 4009

CE	Cours d'eau				Conclusion de la commission	
NCE	Non Cours d'eau	Avis PreCCE				Commentaires
31-ZONE7-0864	ruisseau de bousquet	Maintien			nonCE	pas de débit
31-ZONE7-1355	ruisseau de serre	Maintien			CE	ruisseau nommé, débit constaté
31-ZONE7-1442	ruisseau de goumas	Maintien			CE	D, L, S
31-ZONE7-1448	ruisseau de goutille	Maintien			CE	ruisseau nommé
31-ZONE7-1483	ruisseau de guiraut	Maintien			nonCE	graminés dans le lit, plus de 6 mois sans débit
31-ZONE7-1491	ruisseau de magnac	Maintien		Amont	nonCE	Découpage en tête de bois
				Aval	CE	
31-ZONE7-1497	ruisseau de pradÂ re	Découpage			nonCE	pas de débit, mais lit marqué, contesté APNE, doute DDT
31-ZONE7-1642	ruisseau du loy	Maintien		Amont	nonCE	Découpage 30 mètres avant la clôture, milieu du tronçon du CE (contestation APNE)
				Aval	CE	
31-ZONE7-1821	ruisseau d'abadie	Maintien		Amont	nonCE	Découpage à la moitié virage
				Aval	CE	
31-ZONE7-1914	ruisseau de laouat	Maintien			nonCE	Fonctionnement de ravine
31-ZONE7-2176	ruisseau de toue	Maintien		Amont	nonCE	Découpage au niveau de la route
				Aval	CE	
31-ZONE7-2185	ruisseau du touch mort	Maintien		Amont	nonCE	Découpage au-dessus de l'abreuvoir à vache, au milieu du bois
				Aval	CE	
31-ZONE7-3691	NR	Maintien		Amont	nonCE	Découpage au-dessus de l'abreuvoir à vache
				Aval	CE	
31-ZONE7-3942		Maintien			nonCE	Fossé de drainage
31-ZONE7-3960	NR	Maintien			CE	
31-ZONE7-3962	NR	Maintien			CE	Débit constaté
31-ZONE7-3971	NR	Maintien			nonCE	Fossé de drainage
31-ZONE7-3973	NR	Maintien			nonCE	Fossé de drainage
31-ZONE7-4182	NR	Maintien			CE	
31-ZONE7-4184	NR	Maintien			CE	Débit constaté
31-ZONE7-4192	NR	Maintien			nonCE	pas de granulometrie,absence de plantes hygrophiles
31-ZONE7-4194	NR	Maintien			CE	Continuité 4182
				Amont	nonCE	Découpage au niveau de la route

31-ZONE7-4195	NR	Maintien		Aval	<b>CE</b>	
31-ZONE7-4202	NR	Maintien			<b>nonCE</b>	Aucun débit
					<b>nonCE</b>	Pas d'écoulement, végétation terrestre dans le lit
31-ZONE7-4208	NR	Maintien				
31-ZONE7-4228	NR	Maintien			<b>nonCE</b>	Aucun débit
31-ZONE7-4230	NR	Maintien			<b>nonCE</b>	Aucun débit
31-ZONE7-4232	NR	Maintien			<b>nonCE</b>	
31-ZONE7-4235	NR	Maintien			<b>nonCE</b>	Aucun débit
				Amont	<b>nonCE</b>	
31-ZONE7-4237	NR	Maintien		Aval	<b>CE</b>	Découpage à partir de la mare
31-ZONE7-4359	NR	Maintien			<b>nonCE</b>	Aucun débit
31-ZONE7-4367	NR	Maintien			<b>nonCE</b>	Aucun débit
31-ZONE7-4372	NR	Maintien			<b>nonCE</b>	Aucun débit
					<b>CE</b>	Tracé du CE dans le bois et non pas en lisière, il a été convenu d'un recalage du tracé du CE lors de la CCE. Après analyse cartographique, le tracé se situe dans le bois. L'interprétation « en lisière » est due au fait que pour des raisons de visibilité sur la carte, le tracé avait été épaissi
31-ZONE7-4377	NR	Maintien				
31-ZONE7-4378	NR	Maintien			<b>nonCE</b>	
	NR			Amont	<b>nonCE</b>	
31-ZONE7-4379		Maintien		Aval	<b>CE</b>	Découpage dans le bois (fourche amont)
				Amont	<b>nonCE</b>	
31-ZONE7-4380	NR	Maintien		Aval	<b>CE</b>	Découpage au point bas du bois, le cours d'eau est 10m à l'intérieur du bois (revérification du tracé IGN)
31-ZONE7-4514	NR	Maintien			<b>nonCE</b>	

Tableau global 7,3

CE	Cours d'eau			OPA	CD	APN	FDPPMA	AFB	DDT	Conclusion de la commission	
NCE	Non Cours d'eau	Avis PreCCE									Commentaires
31-ZONE7-1393	ruisseau de labatut	A découper	Amont	NCE	/	NCE	/	NCE	NCE	NCE	Découpage au bois
			Aval	CE	/	CE	/	CE	CE	CE	
31-ZONE7-2010	ruisseau des barrals	Maintien	Amont	NCE	/	NCE	NCE	/	NCE	NCE	Découpage au bois. Amont non cours d'eau, sec, quasi inexistant.
			Aval	CE	/	CE	CE	/	CE	CE	
31-ZONE7-3178	NR	Maintien		NCE	/	CE	/	CE	CE	CE	
31-ZONE7-3190	NR	Maintien	Amont	NCE	/	NCE	/	NCE	NCE	NCE	Découpage au premier bois
			Aval	CE	/	CE	/	CE	CE	CE	Amont non cours d'eau / Aval cours d'eau avec Lit marqué et débit
31-ZONE7-3207	NR	Maintien	Amont	NCE	/	NCE	/	NCE	NCE	NCE	Découpage au bois Amont non cours d'eau / Aval cours d'eau avec Lit marqué et débit
			Aval	CE	/	CE	/	CE	CE	CE	
31-ZONE7-3229	NR	Maintien	Amont	NCE	/	NCE	/	NCE	NCE	NCE	Découpage au 1/3 aval Amont non cours d'eau / Aval cours d'eau avec Lit marqué et débit
			Aval	NCE	/	CE	/	CE	CE	CE	
31-ZONE7-3231	NR	Maintien	Amont	NCE	/	NCE	/	NCE	NCE	NCE	Amont du bois marqué sur les cartes IGN APN : Découpage 30 mètres en amont du point de découpe
			Aval	NCE	/	CE	/	CE	CE	CE	
31-ZONE7-3344	NR	Maintien	Amont	NCE	/	NCE	/	NCE	NCE	NCE	Conclusion : Découpage 30 mètres en amont de la première mare APN et DDT : Découpage au niveau de la première mare
			Aval	NCE	/	CE	/	CE	CE	CE	
31-ZONE7-3398	NR	Maintien	Amont	NCE	/	CE	/	NCE	NCE	NCE	Conclusion : Découpage à la première mare APN : CE sur l'ensemble
			Aval	NCE	/	CE	/	CE	CE	CE	
31-ZONE7-3666	NR	Maintien		NCE	/	CE	/	CE	CE	CE	Découpage en aval du bois
31-ZONE7-3675	NR	Maintien		NCE	/	CE	/	CE	CE	CE	lit marqué et différencié, constatation de débit
31-ZONE7-3682	NR	Maintien		NCE	/	CE	/	CE	CE	CE	OPA absent. Lit marqué et différencié, constatation de débit.
31-ZONE7-3689	NR	Maintien	Amont	NCE	/	NCE	/	NCE	NCE	NCE	OPA absent. Lit marqué et différencié, constatation de débit.
			Aval	NCE	/	CE	/	CE	CE	CE	
31-ZONE7-3694	NR	Maintien	Amont	NCE	/	NCE	/	NCE	NCE	NCE	OPA absent. Découpage au début du bosquet.
			Aval	NCE	/	CE	/	CE	CE	CE	



Tableau global 7,3

CE	Cours d'eau			OPA	CD	APN	FDPMA	AFB	DDT	Conclusion de la commission	
NCE	Non Cours d'eau	Avis PreCCE									Commentaires
31-ZONE7-3705	NR	Maintien	Amont	NCE	/	NCE	/	NCE	NCE	NCE	OPA absent. Découpage en aval du bois
			Aval	NCE	/	CE	/	CE	CE	CE	
31-ZONE7-3712	NR	Maintien	Amont	NCE	/	NCE	/	NCE	NCE	NCE	OPA absent. Découpage proposé par les OPA en amont du premier bois au 1 <sup>er</sup> Tour. La conclusion de la CCE a aboutit à un découpage en aval du bois.
			Aval	NCE	/	CE	/	CE	CE	CE	
31-ZONE7-3736	NR	Maintien		NCE	/	NCE	NCE	/	NCE	NCE	Fonctionnement de drain
31-ZONE7-3764	NR	Maintien	Amont	NCE	/	NCE	NCE	/	NCE	NCE	Découpage au bois amont.
			Aval	CE	/	CE	CE	/	CE	CE	
31-ZONE7-3767	NR	Maintien		NCE	/	NCE	NCE	/	NCE	NCE	Découpage si point de découpe évoqué lors de la CCE est situé au tiers aval, sinon déclassement. Après vérification SIG, le point de découpe évoqué lors de la CCE se trouve à moins du tiers, le

Tableau global 7,4

CE	Cours d'eau			OPA	CD	APN	FDPMA	AFB	DDT	Conclusion de la commission	
NCE	Non Cours d'eau	Avis PreCCE									Commentaires
31-ZONE7-1159	la louge	Maintien		NCE	/	NCE	/	NCE	NCE	NCE	Canal de dérivation du moulin situé en aval
31-ZONE7-1545	riou caout	Maintien		NCE	/	CE	/	CE	CE	CE	Lit marqué et différencié. Débit constaté
31-ZONE7-1677	la perche	Maintien	Amont	NCE	/	NCE	/	NCE	NCE	NCE	Découpage au bosquet
			Aval	NCE	/	CE	/	CE	CE	CE	
31-ZONE7-2036	la louge	Maintien		NCE	/	NCE	/	NCE	NCE	NCE	Canal de dérivation du moulin situé en aval
31-ZONE7-2849	NR	Maintien		NCE	/	CE	/	CE	CE	CE	OPA aimerait revoir le tronçon à une autre période
31-ZONE7-3011	NR	Maintien		NCE	/	CE	/	CE	CE	CE	APN : présence de trichoptère dans le lit du CE
31-ZONE7-3269	NR	Maintien		NCE	/	CE	/	CE	CE	CE	Lit marqué et différencié. Débit constaté
			Amont	abs	/	NCE	NCE	/	NCE	NCE	OPA absent. Découpage au 1/3 amont

Tableau global 7,5

CE	Cours d'eau			OPA	CD	APN	FDPMA	AFB	DDT	Conclusion de la commission	
NCE	Non Cours d'eau	Avis PreCCE									Commentaires
31-ZONE7-0268	ruisseau du ber	Maintien		CE	/	CE	/	CE	CE	CE	Par continuité avec le tronçon 962
31-ZONE7-0283	ruisseau du ber	Maintien		CE	/	CE	/	CE	CE	CE	Par continuité avec le tronçon 962
31-ZONE7-0506	ruisseau du ber	Maintien		CE	/	CE	/	CE	CE	CE	Par continuité avec le tronçon 962
31-ZONE7-0918	ruisseau du ber	Maintien		CE	/	CE	/	CE	CE	CE	Par continuité avec le tronçon 962
31-ZONE7-0962	ruisseau du ber	Maintien	Amont	NCE	/	CE	/	NCE	NCE	NCE	OPA : Découpage à la moitié du tronçon AFB et DDT : Découpage au 1/3
			Aval	CE	/	CE	/	CE	CE	CE	Découpage au 1/3 du tronço, amont NCE, Aval CE
31-ZONE7-0991	ruisseau du ber	Maintien		CE	/	CE	/	CE	CE	CE	Par continuité avec le tronçon 962
31-ZONE7-1432	ruisseau du ber	Maintien		CE	/	CE	/	CE	CE	CE	Par continuité avec le tronçon 962
31-ZONE7-2864	NR	Maintien		NCE	/	CE	/	CE	CE	CE	OPA : NCE Fossé