



PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE

Direction départementale des territoires

Toulouse, le 9 août 2018

Service Eau Environnement Forêt

Affaire suivie par : franck LEBLANC

Téléphone : 05.61.10.60 .40

Courriel : franck.leblanc

@haute-garonne.gouv.fr

**Compte rendu de la commission cours d'eau
Zone 6**

Le traitement des contestations résiduelles de la zone 6 a nécessité cinq jours et demi de terrain repartis sur les créneaux suivants :

- les 7 et 20 décembre 2017
- les 26 et 28 juin 2018
- les 5 et 10 juillet 2018

Ont participé aux travaux sur site :

- Dal POS Nelly: Nature Midi-Pyrénées
- PLASSERAUD Olivier et Gaël DURBE: FDAAPPMA
- TICO Thierry, DESTANG Thierry et SERIE Régis AFB
- FERRANDO guillaume MAZAS Christian et DARROUY Guillaume : représentant de la profession agricole
- LEBLANC Franck, QUINTIN Pauline et BERHO Lucas :DDT31
- ELMOUDAD Mohamed: CD31

292 contestations ont été maintenues au terme de la concertation.

Au préalable à la commission, afin d'optimiser l'examen de ces contestations résiduelles, la DDT a réexaminé individuellement ces tronçons, au regard du retour d'expérience des déterminations de terrain effectuées et complété par des visites sur place. Ce travail de réexamen a conduit à la DDT a proposé à la commission que 106 tronçons soient reclassés en non cours d'eau. Les organisations professionnelles agricoles ont retiré 14 contestations avant finalisation des ultimes programmes de visite.

Sur la base des justifications présentées, la commission a validé à l'unanimité le déclassement des 106 tronçons et a procédé à l'expertise sur site de 172 tronçons restants.

Les membres ont déploré le maintien de certaines contestations qui se sont avérées injustifiées lors de l'expertise terrain en commission.

Le résultat de l'examen de chaque cas est détaillé dans les tableaux ci après.

Tronçons examinés sur le terrain par la commission cours d'eau

CE NCE	Cours d'eau Non Cours d'eau		OPA	CD	APN	FDPPMA	ONEMA	DDT	Conclusion de la commission	Commentaires
31-ZONE6-0008	ruisseau de rau		NCE	/	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-0157	ruisseau de rau		NCE	/	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-0375	ruisseau de bidaou		NCE	/	CE	CE	/	CE	CE	
31-ZONE6-0401	le rieutort		NCE	/	CE	/	/	NCE	NCE	Zone humide
31-ZONE6-0433	ruisseau de mendiac		NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Ripisylve à préserver. Changement de faciès à la rupture de pente.
31-ZONE6-0440	ruisseau de lucau	Amont	NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Découpage au niveau du passage de champ. Débit constaté dans la partie aval
		Aval	NCE	/	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-0452	ruisseau rouil		NCE	/	Adec	NCE	/	CE	Indéterminé	Tronçon frontalier, nécessite un calage avec l'Ariège
31-ZONE6-0489	ruisseau de couloumÃ's		NCE	/	CE	NCE	NCE	NCE	NCE	Rupture de pente à la jonction avec le tronçon aval
31-ZONE6-0496	ruisseau de jourdane	Amont	NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Découpage au niveau de la cité Jourdane. Amont NCE/Aval CE
		Aval	CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-0539	ruisseau claret		NCE	/	CE	CE	CE	CE	CE	continuité avec l'amont
31-ZONE6-0540	ruisseau de rieutarel		NCE	/	NCE	NCE	/	NCE	NCE	Aucun écoulement
31-ZONE6-0545	le rieutort		CE	/	CE	/	/	CE	CE	
31-ZONE6-0570	ruisseau de balade		CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-0578	le rieutort		CE	/	CE	/	/	CE	CE	Par continuité au tronçon 907
31-ZONE6-0599	ruisseau de saint-jean		NCE	/	CE	/	/	CE	CE	Par continuité au tronçon 1085
31-ZONE6-0652	ruisseau de saint-jean		NCE	/	CE	/	/	CE	CE	Par continuité au tronçon 1085
31-ZONE6-0654	ruisseau de la fontaine		CE	/	CE	/	/	CE	CE	
31-ZONE6-0667	la criquonne		NCE	/	CE	CE	CE	CE	CE	Par continuité au 2053
31-ZONE6-0674	ruisseau de saint-jean		NCE	/	CE	/	/	CE	CE	Par continuité au tronçon 1085
31-ZONE6-0738	ruisseau de saint-jean		NCE	/	CE	/	/	CE	CE	Par continuité au tronçon 1085
31-ZONE6-0760	ruisseau de saint-jean		NCE	/	CE	/	/	CE	CE	Par continuité au tronçon 1085
31-ZONE6-0771	ruisseau de la fontaine		NCE	/	NCE	/	/	NCE	NCE	
31-ZONE6-0778	la criquonne		NCE	/	CE	CE	CE	CE	CE	Par continuité au 2053
31-ZONE6-0780	ruisseau de saint-jean		NCE	/	CE	/	/	CE	CE	Par continuité au tronçon 1085
31-ZONE6-0783	ruisseau de matalas		NCE	/	CE	CE	NCE	CE	CE	
31-ZONE6-0796	ruisseau de balade		CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-0813	ruisseau de saint-jean d'argent		NCE	/	CE	CE	CE	CE	CE	Chemin naturel de l'eau. Lit naturel qui a certainement été modifié mais présente toujours des caractéristiques de cours d'eau. Faciès de ZH pour OPA.
31-ZONE6-0823	ruisseau de laroche		NCE	CE	CE	CE	/	CE	CE	
31-ZONE6-0834	ruisseau de cantemouche		NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Végétalisé

CE NCE	Cours d'eau Non Cours d'eau		OPA	CD	APN	FDPPMA	ONEMA	DDT	Conclusion de la commission	Commentaires
31-ZONE6-0907	le rieutort		CE	/	CE	/	/	CE	CE	
31-ZONE6-0926	ruisseau claret		NCE	/	CE	CE	CE	CE	CE	continuité avec l'amont
31-ZONE6-0932	ruisseau de balade		NCE	/	CE	NCE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-0956	ruisseau de fourmenti	Amont	NCE	/	CE	/	/	NCE	NCE	Découpage au niveau du bois amont. Amont NCE / Aval CE
		Aval	CE	/	CE	/	/	CE	CE	
31-ZONE6-0993	ruisseau de la guirarde	Amont	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Découpage à l'amont du bois
		Aval	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-1024	ruisseau de la palanquelle		NCE	/	NCE	NCE	/	NCE	NCE	
31-ZONE6-1039	ruisseau de rau		CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-1068	ruisseau de pÃ©lÃ©chenne		NCE	/	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-1080	ruisseau claret		NCE	/	CE	CE	CE	CE	CE	continuité avec l'amont
31-ZONE6-1085	ruisseau de saint-jean		NCE	/	CE	/	/	CE	CE	
31-ZONE6-1108	NR	Amont	NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	A découper au chemin descendant de Bellegarde
		Aval	CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-1131	ruisseau claret		NCE	/	CE	CE	CE	CE	CE	continuité avec l'amont
31-ZONE6-1237	ruisseau de saint-jean		NCE	/	CE	/	/	CE	CE	Par continuité au tronçon 1085
31-ZONE6-1243	ruisseau de la canaou		CE	/	CE	/	/	CE	CE	Par continuité au tronçon 956
31-ZONE6-1283	ruisseau de faurens		NCE	CE	CE	CE	/	CE	CE	
31-ZONE6-1290	ravin du buc		CE	/	CE	/	/	CE	CE	
31-ZONE6-1295	le rieutort		CE	/	CE	/	/	CE	CE	
31-ZONE6-1328	ruisseau de laffite		Découpe	/	CE	Découpe	CE	CE	CE	
31-ZONE6-1348	ruisseau d'ardenne	Amont	NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Découpage au niveau du lieu-dit Loulé. Amont NCE / Aval CE
		Aval	CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-1417	ruisseau de la palanquelle		NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	
31-ZONE6-1453	ruisseau de mondouly		NCE	/	CE	NCE	CE	NCE	NCE	Non cours d'eau en l'état, à surveiller selon son évolution. C'est un CE historique qui a été très modifié (déviation de l'aval, pratiques agricoles)
31-ZONE6-1478	minguet		NCE	/	CE	NCE	NCE	CE	NCE	
31-ZONE6-1511	NR	Amont	NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	A découper à l'angle du bois
		Aval	CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	

CE NCE	Cours d'eau Non Cours d'eau		OPA	CD	APN	FDPPMA	ONEMA	DDT	Conclusion de la commission	Commentaires
31-ZONE6-1527	ruisseau de l'escloupÃ`re		CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	Cours d'eau structurant et historique. Lit marqué et fond propre. Evolution à surveiller
31-ZONE6-1541	ruisseau de l'escloupÃ`re		CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	Cours d'eau structurant et historique. Lit marqué et fond propre. Evolution à surveiller
31-ZONE6-1569	NR	Amont	NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	A découper au virage amont (600m)
		Aval	CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-1571	ruisseau de borde rouge	Amont	NCE	NCE	NCE	NCE	/	NCE	NCE	Découpage au chemin : Amont NCE/ Aval CE
		Aval	CE	CE	CE	CE	/	CE	CE	
31-ZONE6-1578	NR		NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	
31-ZONE6-1607	ruisseau de mondouly		NCE	/	CE	NCE	CE	NCE	NCE	Non cours d'eau en l'état, à surveiller selon son évolution. C'est un CE historique qui a été très modifié (déviation de l'aval, pratiques agricoles)
31-ZONE6-1630	NR	Amont	NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	A découper au bois (passage)
		Aval	CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-1653	ruisseau de hernet		CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	Débit constaté. Cours d'eau structurant et historique. Lit marqué et fond propre. Evolution à surveiller
31-ZONE6-1681	NR		CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	Problème de géométrie, le tracée à été rectifier
31-ZONE6-1684	NR	Amont	NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Découpage au niveau de l'ancien chemin (trait noir)
		Aval	CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-1692	NR		NCE	/	CE	/	CE	CE	CE	
31-ZONE6-1697	NR		NCE	/	CE	CE	CE	CE	CE	Par continuité
31-ZONE6-1698	ruisseau de borde rouge		NCE	CE	CE	CE	/	CE	CE	
31-ZONE6-1706	ruisseau de riquetou		CE aval	/	CE	CE	CE	CE	CE	Débit constaté. Cours d'eau structurant et historique. Lit marqué et fond propre. Evolution à surveiller
31-ZONE6-1723	NR		NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	
31-ZONE6-1736	NR	Amont	NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Découpage au niveau de la route
		Aval	CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-1739	ruisseau de sainte-marie		NCE	/	CE	/	/	CE	CE	
31-ZONE6-1832	NR		CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	Continuité du tronçon 2667
31-ZONE6-1860	NR		NCE	/	NCE	/	/	NCE	NCE	
31-ZONE6-1877	NR		CE-busé	/	CE-busé	CE-busé	CE-busé	CE-busé	CE-busé	CE busé
31-ZONE6-1900	NR		NCE	/	CE	CE	CE	CE	CE	continuité avec l'amont
31-ZONE6-1901	NR		NCE	/	CE	CE	CE	CE	CE	continuité avec l'amont

CE NCE	Cours d'eau Non Cours d'eau		OPA	CD	APN	FDPPMA	ONEMA	DDT	Conclusion de la commission	Commentaires
31-ZONE6-1939	NR		CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-1960	NR		CE	/	CE	/	/	CE	CE	
31-ZONE6-2052	NR		NCE	/	CE	CE	CE	CE	CE	lit large et propre / débit constaté
31-ZONE6-2053	NR		NCE	/	CE	CE	CE	CE	CE	lit large et propre / débit constaté
31-ZONE6-2162	NR		NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	
31-ZONE6-2175	NR		NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	
31-ZONE6-2177	NR		NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Fonctionnement de Ravine
31-ZONE6-2250	NR		NCE	/	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-2261	NR		NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Fonctionnement de Ravine
31-ZONE6-2282	NR		NCE	/	CE	NCE	NCE	CE	NCE	
31-ZONE6-2298	NR		NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Fonctionnement de Ravine
31-ZONE6-2338	NR		NCE	/	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-2339	NR	Amont	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Découpage au niveau du chemin menant à la ferme « Le Bergé ». Amont NCE/ Aval CE
		Aval	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-2441	NR		CE	/	CE	/	/	CE	CE	
31-ZONE6-2443	NR		NCE	/	NCE	/	/	NCE	NCE	Fonctionnement de ravine
31-ZONE6-2510	NR		NCE	/	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-2533	NR	Amont	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Découpage environ à la moitié du tronçon. Amont NCE/ Aval CE
		Aval	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-2588	NR		NCE	/	CE	/	/	CE	CE	
31-ZONE6-2595	NR		NCE	/	CE	/	/	NCE	NCE	Lit naturel et chemin naturel à l'origine mais aucune source ni débit
31-ZONE6-2596	NR		CE	/	CE	/	/	CE	CE	
31-ZONE6-2599	NR		NCE	/	NCE	/	/	NCE	NCE	
31-ZONE6-2602	NR		NCE	/	CE	/	/	CE	CE	
31-ZONE6-2605	NR		NCE	/	CE	/	/	CE	CE	
31-ZONE6-2609	NR		NCE	/	CE	/	/	CE	CE	
31-ZONE6-2610	NR		NCE	/	NCE	/	/	NCE	NCE	Fonctionnement de ravine
31-ZONE6-2613	NR		NCE	/	NCE	/	/	NCE	NCE	Continuité du tronçon 2610

CE NCE		Cours d'eau Non Cours d'eau		OPA	CD	APN	FDPMA	ONEMA	DDT	Conclusion de la commission	Commentaires
31-ZONE6-2615	NR	Amont	NCE	/	CE	/	/	CE	CE	CE	Découpage à l'aval du bois car CE-Busé. Amont CE / Aval CE-Busé
		Aval	NCE	/	CE-buse	/	/	CE-buse	CE-buse	CE-buse	
31-ZONE6-2617	NR	Amont	NCE	/	CE	/	/	CE	CE	CE	Découpage à l'aval du bois car CE-Busé. Amont CE / Aval CE-Busé
		Aval	NCE	/	CE-buse	/	/	CE-buse	CE-buse	CE-buse	
31-ZONE6-2635	NR	Amont	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Découpage à la fin du premier bois à l'amont ; Amont NCE / Aval CE
		Aval	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-2658	NR		NCE	/	CE	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-2667	NR	Amont	NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Découpage au 1/3 amont NCE, aval CE
		Aval	CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-2674	NR		NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	
31-ZONE6-2676	NR		CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	CE	Continuité du tronçon 2667
31-ZONE6-2679	NR	Amont	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Découpage à l'amont du premier bois (sens amont-aval). Amont NCE/ Aval CE
		Aval	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-2680	NR		NCE	/	CE	CE	/	CE	CE	CE	
31-ZONE6-2685	NR	Amont	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Découpage au niveau du lieu-dit Cante Coucut. Amont NCE / Aval CE
		Aval	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-2717	NR		NCE	/	CE	/	/	CE	CE	CE	
31-ZONE6-2720	NR		NCE	/	CE	/	/	CE	CE	CE	
31-ZONE6-2721	NR		NCE	/	CE	/	/	CE	CE	CE	
31-ZONE6-2729	NR		NCE	/	CE	/	/	CE	CE	CE	
31-ZONE6-2754	NR		CE	/	CE	/	/	CE	CE	CE	
31-ZONE6-2764	NR		CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	CE	Continuité du tronçon 2786
31-ZONE6-2777	NR	Amont	NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Découpage à la moitié supérieure amont, au niveau du lieu-dit Rameillé. Amont NCE/ Aval CE
		Aval	CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-2785	NR		NCE	/	CE	CE	/	CE	CE	CE	
31-ZONE6-2786	NR	Amont	NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Découpage au 1/3 aval CE, amont NCE
		Aval	CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-2787	NR		NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	

CE NCE	Cours d'eau Non Cours d'eau		OPA	CD	APN	FDPPMA	ONEMA	DDT	Conclusion de la commission	Commentaires
31-ZONE6-2807	NR		NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	
31-ZONE6-2809	NR		NCE	/	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-2821	NR		NCE	/	NCE	NCE	/	NCE	NCE	Fonctionnement de ravine
31-ZONE6-2852	NR	Amont	CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	A découper. Busé à la sortie du bois.
		Aval	CE-busé	/	CE-busé	CE-busé	CE-busé	CE-busé	CE-buse	
31-ZONE6-2873	NR		NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Fonctionnement de Ravine
31-ZONE6-2893	NR		NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Présence d'une zone humide
31-ZONE6-2910	NR	Amont	NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Découpage à l'aplomb du bois, la source est juste un peu plus à l'amont de ce point de repère
		Aval	CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-2911	NR	Amont	NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Découpage au niveau du bois. Débit constaté puis devient souterrain à l'aval
		Aval	CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-2914	NR	Amont	NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Découpage en amont au niveau du passage de champ qui délimite la zone boisée et la prairie. Enjeu zone humide très important dans le sous bois
		Aval	CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-2924	NR		NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	
31-ZONE6-2926	NR	Amont	NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Découpage au niveau de l'aire de stockage du bétail. Le lit apparaît ici, Source ZH juste en amont.
		Aval	NCE	/	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-2957	NR		CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	Débit constaté au 1/4 amont, rejet du découpage.
31-ZONE6-3004	NR		NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	
31-ZONE6-3011	NR		CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	Continuité du tronçon 2809
31-ZONE6-3020	NR		NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	
31-ZONE6-3040	NR	Amont	NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	A la jachère : CE. Découpage au bois OK
		Aval	CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-3043	NR		NCE	/	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-3047	NR		NCE	/	NCE	/	/	NCE	NCE	
31-ZONE6-3058	NR	Amont	NCE	NCE	CE	NCE	/	NCE	NCE	Découpage à l'aval du premier bois amont. Amont NCE / Aval CE
		Aval	CE	CE	CE	CE	/	CE	CE	
31-ZONE6-3060	NR		NCE	CE	CE	CE	/	CE	CE	
31-ZONE6-3061	NR		NCE	CE	CE	CE	/	CE	CE	

CE	Cours d'eau		OPA	CD	APN	FDPPMA	ONEMA	DDT	Conclusion de la commission	Commentaires
NCE	Non Cours d'eau									
31-ZONE6-3109	NR		NCE	/	CE	CE	CE	CE	CE	Débit constaté et fond propre à mi-tronçon
31-ZONE6-3130	NR		NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Pompage à sec, lit très incisé et végétalisé
31-ZONE6-3131	NR		?	/	CE	CE	CE	CE	CE	Débit et fond propre sous les broussailles
31-ZONE6-3132	NR		NCE	/	CE	CE	CE	CE	CE	continuité avec l'amont
31-ZONE6-3134	NR		NCE	/	CE	CE	CE	CE	CE	Débit constaté et fond propre à l'amont, devient souterrain par la suite.
31-ZONE6-3135	NR		NCE	/	CE	CE	CE	CE	CE	continuité avec l'amont
31-ZONE6-3140	NR	Amont	NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Découpage à l'angle du bois
		Aval	CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-3143	NR		CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	continuité avec l'amont
31-ZONE6-3147	NR		CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	Débit constaté et fond propre. Très caractérisé.
31-ZONE6-3150	NR		CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	continuité avec l'amont
31-ZONE6-3265	NR		NCE	CE	CE	CE	/	CE	CE	
31-ZONE6-3274	NR	Amont	NCE	NCE	CE	NCE	/	NCE	NCE	Découpage au niveau de la source apparente (43.3465960/1.5282087), environ 20m en amont deu bois. Amont NCE/ Aval CE
		Aval	NCE	CE	CE	CE	/	CE	CE	
31-ZONE6-3276	NR		NCE	NCE	CE	CE	/	CE	CE	
31-ZONE6-3279	NR	Amont	NCE	NCE	NCE	NCE	/	NCE	NCE	Découpage au bois./ Amont NCE / Aval CE
		Aval	NCE	NCE	CE	NCE	/	CE	CE	
31-ZONE6-3290	NR		CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-3340	NR		NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Rejet STEP
31-ZONE6-3348	NR		NCE	/	CE	CE	CE	CE	CE	continuité avec l'amont
31-ZONE6-3350	NR		NCE	/	CE	CE	CE	CE	CE	continuité avec l'amont
31-ZONE6-3351	NR		NCE	/	CE	CE	CE	CE	CE	Débit constaté tout du long (sauf extrémité amont)
31-ZONE6-3354	NR		NCE	/	CE	NCE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-3425	NR		NCE	CE	CE	CE	/	CE	CE	
31-ZONE6-3442	NR		NCE	/	CE	NCE	NCE	NCE	NCE	Connecté au réseau principal.
31-ZONE6-3464	NR		NCE	NCE	CE	CE	/	CE	CE	lit propre et fonctionnement de cours d'eau
31-ZONE6-3561	NR		NCE	/	CE	NCE	CE	NCE	NCE	Non cours d'eau en l'état, à surveiller selon son évolution. C'est un CE historique qui a été très modifié (déviation de l'aval, pratiques agricoles)
31-ZONE6-3606	NR		NCE	/	CE	NCE	CE	NCE	NCE	Non cours d'eau en l'état, à surveiller selon son évolution. C'est un CE historique qui a été très modifié (déviation de l'aval, pratiques agricoles)

CE NCE		Cours d'eau Non Cours d'eau		OPA	CD	APN	FDPMA	ONEMA	DDT	Conclusion de la commission	Commentaires
31-ZONE6-3630	NR	Amont	NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Découpage au niveau du chemin dans l'alignement du bois au sud
		Aval	CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-3737	NR		NCE	/	CE	NCE	CE	NCE	NCE	NCE	Non cours d'eau en l'état, à surveiller selon son évolution. C'est un CE historique qui a été très modifié (déviation de l'aval, pratiques agricoles)
31-ZONE6-3781	NR		NCE	/	CE-buse	/	/	CE-buse	CE-buse	CE-buse	
31-ZONE6-3787	NR		NCE	/	CE-buse	/	/	CE-buse	CE-buse	CE-buse	
31-ZONE6-3801	NR	Amont	NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Découpage au niveau de l'ancien chemin (trait noir)
		Aval	CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	CE	
31-ZONE6-3802	NR	Amont	NCE	/	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	NCE	Découpage au niveau de la route
		Aval	CE	/	CE	CE	CE	CE	CE	CE	

Annexe : Liste des tronçons proposés au déclassement par la DDT

ID_DDT31	NOM	Qui conteste	Avis	Argument
31-ZONE6-1861	NR	OPA	nonCE	L,D tr?s peu d'eau malgr? les fortes pluies, lit ? peine marqu? avec des herbes ? l'int?rieur
31-ZONE6-2248	NR	OPA	nonCE	S,L pas de lit marqu?, pas de source, foss? de collecte des eaux de ruissellement
31-ZONE6-2493	NR	OPA	nonCE	S,L,D
31-ZONE6-2498	NR	OPA	nonCE	
31-ZONE6-2499	NR	OPA	nonCE	S,L,D
31-ZONE6-2500	NR	OPA	nonCE	S,L,D
31-ZONE6-2502	NR	OPA	nonCE	S,L,D
31-ZONE6-2525	NR	OPA	nonCE	S,L,D
31-ZONE6-2598	NR	OPA	nonCE	S,L,D pas d'eau, pas de lit marqu?, pas de source
31-ZONE6-2611	NR	OPA	nonCE	L,D tr?s peu d'eau malgr? les fortes pluies, lit ? peine marqu? avec des herbes ? l'int?rieur
31-ZONE6-2614	NR	OPA	nonCE	S,D foss? de collecte des eaux de pluie
31-ZONE6-2659	NR	OPA	nonCE	S,L,D
31-ZONE6-2666	NR	OPA	nonCE	S,L,D
31-ZONE6-2672	NR	OPA	nonCE	L absence de lit diff?renci?
31-ZONE6-2684	NR	OPA	nonCE	L, D absence de lit diff?renci?, eaux provenant des pluies
31-ZONE6-2687	NR	OPA	nonCE	L absence de lit diff?renci?
31-ZONE6-2689	NR	OPA	nonCE	L pas de lit marqu?, eau provient du ruissellement
31-ZONE6-2718	NR	OPA	nonCE	D,L pas de lit marqu?, eau provient du ruissellement
31-ZONE6-2728	NR	OPA	nonCE	Inexistant
31-ZONE6-2730	NR	OPA	nonCE	Absence de lit marqué
31-ZONE6-2735	NR	OPA	nonCE	
31-ZONE6-2742	NR	OPA	nonCE	
31-ZONE6-2744	NR	OPA	nonCE	
31-ZONE6-2746	NR	OPA	nonCE	S,D foss? de collecte des eaux de pluie
31-ZONE6-2748	NR	OPA	nonCE	
31-ZONE6-2750	NR	OPA	nonCE	lit non marqué à l'aval
31-ZONE6-2751	NR	OPA	nonCE	
31-ZONE6-2752	NR	OPA	nonCE	
31-ZONE6-2755	NR	OPA	nonCE	pas de lit marqué, ravine
31-ZONE6-2757	NR	OPA	nonCE	
31-ZONE6-2759	NR	OPA	nonCE	
31-ZONE6-2760	NR	OPA	nonCE	
31-ZONE6-2767	NR	OPA	nonCE	S,D foss? de r?cup?ration des eaux pluviales
31-ZONE6-2780	NR	OPA	nonCE	S,D foss? de r?cup?ration des eaux pluviales
31-ZONE6-2890	NR	OPA	nonCE	
31-ZONE6-2900	NR	OPA	nonCE	
31-ZONE6-2913	NR	OPA	nonCE	Lit peu différencié
31-ZONE6-2938	NR	OPA	nonCE	S,L pas de source ni de lit marqu?
31-ZONE6-2950	NR	OPA	nonCE	S,D eau de ruissellement
31-ZONE6-2956	NR	OPA	nonCE	Très dégradé par mauvais entretien. Lit incisé dégradé, pas de débit, pas de fond propre.

ID_DDT31	NOM	Qui conteste	Avis	Argument
31-ZONE6-2962	NR	OPA	nonCE	Pas de fond propre, pas de débit. Lit naturel.
31-ZONE6-3095	NR	OPA	nonCE	Continuité 3099
31-ZONE6-3097	NR	OPA	nonCE	Peupliers, lit diffus
31-ZONE6-3099	NR	OPA	nonCE	Fossé comblé, litière
31-ZONE6-3101	NR	OPA	nonCE	Lit incisé à l'amont, différencié mais beaucoup de litière. Plus propre à l'aval)
31-ZONE6-3106	NR	OPA	nonCE	
31-ZONE6-3108	NR	OPA	nonCE	Très sec, végétation dans le lit
31-ZONE6-3127	NR	OPA	nonCE	Fossé enherbé
31-ZONE6-3294	NR	OPA	nonCE	tronçon court sans BV mais vu par ONEMA. Non vu terrain DDT
31-ZONE6-3298	NR	OPA	nonCE	D pas de d?bit malgr? les fortes pluies
31-ZONE6-3302	NR	OPA	nonCE	D,L
31-ZONE6-3314	NR	OPA	nonCE	S pas de source
31-ZONE6-3316	NR	OPA	nonCE	fonction de ravine en aval, amont peu marqué
31-ZONE6-3363	NR	OPA	nonCE	forte pente à l'amont, enfoncement nappe
31-ZONE6-3393	NR	OPA	nonCE	Lit incisé mais végétation. Peu différencié.
31-ZONE6-3399	NR	OPA	nonCE	Fond propre et sableux. Peu d'enjeux et accord sur l'aval.
31-ZONE6-3435	NR	OPA	nonCE	NCE DDT lit végétalisé et non différencié
31-ZONE6-3455	NR	OPA	nonCE	
31-ZONE6-3458	NR	OPA	nonCE	Lit peu marqué pas différencié et végétalisé
31-ZONE6-3460	NR	OPA	nonCE	Pas de lit différencié, végétation.
31-ZONE6-3463	NR	OPA	nonCE	
31-ZONE6-3555	NR	OPA	nonCE	Lit non différencié et végétalisé
31-ZONE6-3799	NR	OPA	découpage	Ok pour découpage au bord du champ
31-ZONE6-3800	NR	OPA	découpage	Découpage accepté au bois

Liste des tronçons nommés proposés au déclassement par la DDT

ID_DDT31	NOM	Qui conteste	Avis	Argument
31-ZONE6-0356	ruisseau de pisse-bouc	OPA	nonCE	Lit pas marqué, litière, pas de fond différencié
31-ZONE6-0382	ruisseau de l'olivier	OPA	nonCE	D nommé sur carte IGN mais pas de d?bit suffisant plus de 6 mois par an
31-ZONE6-0500	ruisseau de pisse-bouc	OPA	nonCE	Continuité avec le tronçon 0774.
31-ZONE6-0505	ruisseau de chioulet	OPA	nonCE	L, D herbe dans le fossé, eau provenant des eaux pluviales
31-ZONE6-0526	ruisseau d'argent	OPA	nonCE	Pas de fond propre et pas de débit.
31-ZONE6-0538	ruisseau de rau	OPA	nonCE	D, L absence de lit marqué
31-ZONE6-0608	le vermeil	OPA	nonCE	S,L pas de lit marqué?, collecte eau de pluie
31-ZONE6-0759	ruisseau de cabarrÃ©	OPA	nonCE	L,D amont du 0799
31-ZONE6-0774	ruisseau de pisse-bouc	OPA	nonCE	Lit marqué mais beaucoup de végétation, pas de fond différencié
31-ZONE6-0799	ruisseau du fontel	OPA	nonCE	L,D eau stagnante, pas de lit véritable
31-ZONE6-0804	ruisseau de l'olivier	OPA	nonCE	D nommé sur carte IGN mais pas de débit suffisant plus de 6 mois par an
31-ZONE6-0953	ruisseau de mourguÃ©re	OPA	nonCE	Très dégradé par les pratiques agricoles et la présence de la route. Pas de fond propre.
31-ZONE6-0955	ruisseau de rau	OPA	nonCE	L, D absence de lit marqué
31-ZONE6-1047	ruisseau de pissebouc	OPA	nonCE	S,L,D
31-ZONE6-1049	ruisseau de taillepiÃ©	OPA	nonCE	CN eau, lit naturel. Pas de fond propre.
31-ZONE6-1067	ruisseau des canelles	OPA	nonCE	Nommé, petit BV et pente.
31-ZONE6-1093	ruisseau du pissanel	OPA	nonCE	CE mort cause baisse de la nappe, déviation et remembrement.
31-ZONE6-1107	ruisseau de l'olivier	OPA	nonCE	D nommé sur carte IGN mais pas de d?bit suffisant plus de 6 mois par an
31-ZONE6-1152	la lichonne	OPA	nonCE	D pas de d?bit plus de 6 mois par an
31-ZONE6-1277	ruisseau de caussÃ©	OPA	nonCE	S,D pas de source. Foss? qui r?cup?re l'eau de drainage (donc pas de d?bit suffisant + de 6 mois par an)
31-ZONE6-1284	la lichonne	OPA	nonCE	D pas de d?bit plus de 6 mois par an
31-ZONE6-1298	ruisseau de poncy	OPA	nonCE	Nommé et vu terrain ONEMA, mais court avec pente , à voir. Non vu terrain DDT
31-ZONE6-1314	ruisseau d'oulieu	OPA	nonCE	Fond végétalisé
31-ZONE6-1381	ruisseau de carriÃ©re	OPA	nonCE	CN eau, lit végétalisé
31-ZONE6-1419	ruisseau du fontel	OPA	nonCE	L,D amont du 0799
31-ZONE6-1442	ruisseau de rau	OPA	nonCE	D, L absence de lit marqué
31-ZONE6-1465	ruisseau de la mine	OPA	nonCE	ravine à l'aval. Lit colmaté à l'amont, très peu marqué

ID_DDT31	NOM	Qui conteste	Avis	Argument
31-ZONE6-1536	ruisseau de la mauriago	OPA	nonCE	Pas de fond différencié, végétalisé
31-ZONE6-1611	ruisseau de la grange	OPA	nonCE	DP OK jusqu'au plan d'eau
31-ZONE6-1615	ruisseau d'en jalna	OPA	nonCE	Pas de lit différencié, végétalisé
31-ZONE6-1618	ruisseau du pissanel	OPA	nonCE	CE mort cause baisse de la nappe, déviation et remembrement.
31-ZONE6-1631	ruisseau du pissanel	OPA	nonCE	CE mort cause baisse de la nappe, déviation et remembrement.
31-ZONE6-1635	ruisseau de granÃ©ou	OPA	nonCE	Végétalisé, fond non différencié
31-ZONE6-1648	ruisseau du pissanel	OPA	nonCE	CE mort cause baisse de la nappe, déviation et remembrement.
31-ZONE6-1652	ruisseau de granÃ©ou	OPA	nonCE	Végétalisé, fond non différencié
31-ZONE6-1655	ruisseau de l'esclopÃ©re	OPA	nonCE	Très peu marqué à l'amont. Eau stagnante à l'aval mais lit peu marqué.
31-ZONE6-1703	ruisseau de saltrÃ©	OPA	nonCE	pas de lit différencié, végétalisé
31-ZONE6-1720	ruisseau de saltrÃ©	OPA	nonCE	pas de lit différencié, végétalisé
31-ZONE6-1769	ruisseau de l'olivier	OPA	nonCE	D nommé sur carte IGN mais pas de débit suffisant plus de 6 mois par an
31-ZONE6-1771	ruisseau de pauziÃ©s	OPA	nonCE	D pas de débit suffisant + de 6 mois par an
31-ZONE6-1772	ruisseau de bidaou	OPA	nonCE	S,D pas de source. Foss? qui r?cup?re l'eau de drainage (donc pas de débit suffisant + de 6 mois par an)
31-ZONE6-1778	ruisseau du fontas	OPA	nonCE	S,L,D pas de source, pas de lit marqué?, pas de débit suffisant